

WARTA

Diduga Gorong-Gorong, Penyebab Peluapan Air Kali Buatan

Update - WARTA.CO.ID

Apr 14, 2021 - 22:36



MESUJI- Diduga penyebab peluapan air, disebabkan gorong-gorong pada bangunan jembatan tidak disesuaikan intensitas daya tampung air, Kali buatan, Desa Aji Jaya, Kecamatan Simpang Pematang, sehingga warga sekitarnya dihantui rasa kekhawatiran, saat hujan deras. Rabu (14/04/2021).

Pasalnya, Kali buatan yang sering airnya meluap tepatnya di Rt 005, Rw 003, dapat dikatakan jalur inti, sambungan titik aliran lainnya, dengan speck gorong-gorong kecil menyebabkan tak mampu dilewati aliran air.

Imam Padholi warga sekitar Kali buatan, pada senin (12/04) saat diwawancarai mengatakan, hujan deras dirinya siap pasang sabuk alias mengamankan isi rumah,

"Khawatir saat hujan deras, terus-terusan sering terjadi luapan air, hingga kedalam rumah setinggi kurang lebih 40 cm, kemungkinan ini karena speck jembatan gorong-gorong kecil, sehingga tak mampu menampung, sampai saat itu begadang semalaman nunggu air surut," ujarnya.

Menurutnya, luapan air tak seharusnya terjadi saat hujan deras, bisa saja ditangani kalau memang serius menanganinya, bahkan Talud (drainase) sepanjang 5 meter ruas jalan jembatan tersebut sudah lama hancur," tutupnya, saat menunjukkan dilokasi.

Beberapa bulan yang lalu, awak media sudah pernah menginformasikan kejadian luapan air Kali tersebut, ke instansi terkait, namun hingga saat ini, sepertinya belum juga ada tindak lanjut. (Tim)